

目的

Value proposition


- □ ワークリストを用いてレポート作業を管理する
- 読影のために画像やエビデンスドキュメントに自動的にアクセスできるようにする
- 過去レポートや過去画像に自動的にアクセスできるようにする
- レポート作業の状態を追跡する


İHE

Sept 13-15, 2004

3

IHE Interoperability Workshop







レポートのタスク

- Interpretation (読影)
- Interpretation and dictation (口述読影)
- Transcription (文書化)
- Verification (検証)
- Review (レピュー)
- Comparison (比較)
- Coding (コード付け)

İHE

Sept 13-15, 2004

_′

IHE Interoperability Workshop

トランザクションの定義

レポートワークリスト

- Report Creator はどのような作業項目がスケジュール化されているか見つけ出す
- Patient oriented: 特定の患者 / 検査のワークリスト
 - ▶ 例: '膝関節のMR画像'の読影ワークリストを表示せよ
- User oriented: 特定のワークステーションにログインしている特定のユーザのためのワークリスト
 - ▶ 例:「私」の検証ワークリストを表示せよ



Sept 13-15, 2004

y

IHE Interoperability Workshop

レポートワークリスト



C-Find-RQ C-Find-RSP

Report Creator

- General Purpose Worklist SOP Class
- Report Manager と Report Creatorの両方で、マッチングキーとリターンキーの明示的な定義が必要
- Report Creator は少なくとも Patient Oriented クエリーまたは User Oriented クエリーのどちらかは実装しなければならない



レポートワークアイテムコード

DCMR CID 9231

Code Value	Code Meaning
110005	Interpretation
110006	Transcription
110007	Report Verification
110009	No subsequent Workitems
	Value 110005 110006 110007



Sept 13-15, 2004

11

IHE Interoperability Workshop

レポートワークアイテムコード

コードは次を定義するために用いられる:

- スケジュールされているもの
 - GP Worklist: scheduled workitem code sequence
- 実施されているもの
 - GP PPS: performed workitem code sequence
- 次の作業項目
 - GP PPS: requested subsequent workitems code sequence



部分的入力の有用性


- Report Manager は Query や Image Notification やそれらの組合せによって、タスクをハフワークリストに追加するかを決定する
- 但し、Report Manager と Report Creator は 画像が部分的に利用できる状態(PARTIAL Image Availability)である事をきちんと判断し ワークアイテムを処理できなければならない



Sept 13-15, 2004

13

IHE Interoperability Workshop



ワークアイテムの占有(排他)

Report Manager N-ACTION, GP-SPS in Progress

Report Creator

- Report Creator はワークアイテムの所有権を取得する
- Report Manager はワークリストを更新する

İHE

Sept 13-15, 2004

15

IHE Interoperability Workshop

ワークアイテム手続き実行中

Workitem Performed Procedure Step In Progress

N-CREATE, GP-PPS in Progress

Report Creator

■ Report Creator はワークアイテムの作業を開始する

Report Manager

ワークアイテム手続き実行完了

Workitem Performed Procedure Step Completed



N-CREATE, GP-PPS Completed

Report Creator

- Report Creator はワークアイテムの作業を完了する
- Report Creator
 - ▶ 生成された結果を参照する
 - Nくつかのステップを一度に実行するかもしれない
 Report Manager にどのレポートタスクを実行したか通知する
 - Report Manager にそれに続くワークアイテムについて提案するかもしれない



Sept 13-15, 2004

17

IHE Interoperability Workshop

ワークアイテム完了

Workitem Completed



N-ACTION, SPS Completed

Report Creator

- Report Creator はワークアイテムの所有権を手放す
- Report Manager はワークリストの更新する

実施作業状態更新

Performed Work Status Update

- Report Manager は他のアクターに対してレポートが生成された事とレポート作業の状態が更新された事を通知する
- システムは実施された作業の状態を同期を取って管理する必要はない



Sept 13-15, 2004

19

IHE Interoperability Workshop

実施済み作業状態の更新

Performed Work Status Update

Report Manager N-CREATE, PPS in Progress

N-SET, PPS Completed

DSS/OF IM/IA

- General Purpose Performed Procedure Step SOP Class
- Performed Workitem Code Sequence
- Requested Subsequent Workitem Code Sequence



読影レポートのユースケース

- Predefined report (草案レポート)
- Workitem deferred (読影作業延期)
- Direct report creation (直接レポート作成)
- Interpretation and dictation (読影と口述)
- Transcription (文書化)
- Partial completion (部分的完成)
- ▼ Verification (検証)



Sept 13-15, 2004

21

IHE Interoperability Workshop

草案レポート

Predefined report

ユーザは事前に準備されたドラフトのレポートの リストの中からレポートを選択する

> 結果は正常ですね。 レポートの検証までやって しまいましょう。



延期

Task deferred

■ ユーザはタスクを選択し、実施しないことにする

この仕事はワークリストに 戻しましょう。





Sept 13-15, 2004

23

IHE Interoperability Workshop

部分的完成


Partial Completion


■ ユーザは仕事を開始したが、今終わらせる事は 出来ないと判断する

> 画質が悪すぎる! もう一度撮影が必要ですね。









目的

Value proposition

- 紙や音声によるワークフローに起因するエラーを取り除く
- Acquisition Modality あるいは Evidence Creator によって作成される
- 画像収集か後処理のワークフローの中で生成される
- 画像とともに読影される
- 計測値とコードデータ
 - DICOM SR
 - ▶ 計測値をデジタルデータで保持
 - 最終レポートには計測値とコードデータが含まれる



Sept 13-15, 2004

27

IHE Interoperability Workshop

Evidence Documents Examples

- Mammography CAD
- Chest CAD
- OB-Gyn Ultrasound Measurements
- Vascular Ultrasound Measurements
- Vascular Intervention Results
- Echocardiography Measurements



